


FREUDENBERG

Bague pour arbre tournant Radiamatic HTS II Type 9535

DESCRIPTION


- Sans ressort de traction
- Lèvre d'étanchéité en PTFE
- Bague de serrage en acier inoxydable sur la partie statique du joint

FONCTION

- Étanchéité dynamique, indépendante du sens de rotation, des arbres rotatifs
- L'enveloppe extérieure métallique garantit une assise solide et précise
- Autocontenu

DOMAINES D'APPLICATION

- Entraînements électriques
- Ventilateurs
- Engrenages
- Compresseurs
- Mélangeurs
- Pompes
- Machines-outils



AVANTAGES PRODUIT

- Haute résistance chimique
- Faible frottement
- Conception leader sur le marché, développée en interne, avec un large éventail d'applications dans tous les secteurs industriels et pour une multitude d'exigences
- Convient aux applications à haute température
- Qualité, durée de vie et sécurité maximales
- Meilleurs résultats en termes de coût global
- Adapté à la marche à sec et à la lubrification insuffisante
- Anti-adhérent (comportement sans stick-slip)
- Conformité aux normes FDA, 3A, USP Classe VI, EU 10/2011


LIMITES D'UTILISATION OPÉRATIONNELLE

- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.

CONFORMITÉ ET CERTIFICATIONS

- Please consult the material data sheet valid for the respective material for current information on approvals and certificates, as this information depends on the compound and cannot be listed exhaustively here.

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES



FREUDENBERG

Bague pour arbre tournant Radiamatic HTS II Type 9535

INSTRUCTIONS DE CONCEPTION


- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Veuillez suivre le code QR ou l'hyperlien vers le manuel technique afin d'obtenir des informations et des indications complémentaires.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage < 25 °C
- Aucune source de chaleur directe
- Aucune exposition directe au rayonnement solaire
- Aucune condensation dans la zone de stockage
- Aucune exposition à l'ozone ou aux rayonnements ionisants
- Recommandations basées sur la révision de la norme ISO 2230 du 16/09/1992



FREUDENBERG

Bague pour arbre tournant Radiamatic HTS II Type 9535

Les informations présentées ci-après reposent sur des essais en laboratoire ainsi que sur des sources de données jugées fiables. Elles constituent des valeurs indicatives générales et non contraignantes et ne représentent aucune garantie quant à des caractéristiques spécifiques ou à l'aptitude à un usage particulier. L'aptitude d'un produit à une application donnée dépend des conditions d'utilisation réelles et d'un grand nombre de facteurs. Les essais complets et l'évaluation des performances du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com

FREUDENBERG
SEALING TECHNOLOGIES